

AVIS D'AVERTISSEMENT ET DE RAPPEL DE PRODUIT

WINCHESTER® Luger 9mm 115 grains

Olin Winchester, LLC procède au rappel des lots de munitions suivants pour le pistolet Luger 9mm 115 grains "Full Metal Jacket" et 115 grains "Jacketed Hollow Point".

Symboles : Q4172, RED9, USA9JHP, USA9MMVP, USA9W, WW9B

Numéros de lot :


SC03LD44, SC03LD45, SC03LD46, SC03LD47
SC13LD1, SC13LD6, SC13LD18, SC13LD44, SC13LD45, SC13LD46, SC13LD47
SC52LD44, SC52LD45, SC52LD46, SC52LD47
SC62LD44, SC62LD45, SC62LD46, SC62LD47
SC72LD44, SC72LD45, SC72LD46, SC72LD47
SC92LD44, SC92LD45, SC92LD46, SC92LD47
SD10LD1, SD10LD3, SD10LD6, SC10LD12, SD10LD18, SD10LD46, SD10LD47
SD50LD1, SD50LD3, SD50LD6, SD50LD11, SD50LD12, SD50LD18, SD50LD46, SD50LD47
SD60LD1, SD60LD3, SD60LD6, SD60LD11, SD60LD12, SD60LD18
SD70LD1, SD70LD3, SD70LD6, SD70LD11, SD70LD12, SD70LD18
SD80LD1, SD80LD3, SD80LD6, SD80LD11, SD80LD12, SD80LD18

Les désignations des symboles et les emplacements des numéros de lot sont représentés sur les photographies ci-dessous.

REMARQUE : Si les munitions portant les Symboles ci-dessus ont été achetées avant le 25 mars 2021, elles ne sont PAS concernées par le rappel.

Winchester a déterminé que les lots de munitions indiqués ci-dessus pour le Luger 9mm 115 FMJ et JHP peuvent contenir un agent propulseur qui ne s'enflamme pas et ne brûle pas correctement lorsque la cartouche est tirée. Les munitions contenant un agent propulseur qui ne s'enflamme pas et ne brûle pas correctement peuvent laisser une balle dans le canon (c'est-à-dire une obstruction par balle dans l'alésage). Le fait de tirer une autre balle dans l'obstruction de l'alésage pourrait endommager l'arme à feu, la rendant inopérante et exposant le tireur et les personnes présentes à un risque de blessure grave.

NE PAS UTILISER DE WINCHESTER® LUGER 9MM 115 FMJ / JHP AYANT LES SYMBOLES CI-DESSUS ET L'UN DES NUMÉROS DE LOT CI-DESSUS. Le numéro de lot des munitions est estampillé sur les cartons des symboles concernés comme indiqué ici :





**SYMBOLE WW9B CINQ PAQUETS DE
100 CARTOUCHES ORIENTÉES EN VRAC**



Pour déterminer si vos munitions sont visées par cet avis, examinez le symbole et le numéro de lot. S'il s'agit de l'un des symboles et numéros de lot indiqués ci-dessus, **cessez immédiatement de les utiliser** et communiquez avec Winchester au numéro sans frais 844-653-8358 pour un ramassage gratuit des munitions faisant l'objet du présent rappel. Sur réception de vos munitions rappelées, Winchester vous émettra un chèque de remboursement.

Le présent avis s'applique uniquement aux symboles Luger 9mm 115 FMJ et JHP indiqués ci-dessus ayant les numéros de lot indiqués ci-dessus. Les autres symboles ou numéros de lot ne sont pas concernés par ce rappel.

Si vous avez des questions concernant ce rappel de munitions pour le pistolet Luger 9mm 115 FMJ / JHP, veuillez appeler sans frais au 844-653-8358, écrire à Winchester (600 Powder Mill Road, East Alton, IL 62024 a/s : "9mm Luger Recall"), ou visiter notre site Web à l'adresse www.winchester.com.

Nous nous excusons de ce désagrément.

WINCHESTER

21 juin 2021